



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-Apr-2016 06-Jul-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PRV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG2:</b>	<b>PRV-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	<b>PRV-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	<b>PRV-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG5:</b>	<b>PRV-05</b>	Cliente:	<b>BACHOCO EL CHAPO</b>
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG6:</b>	<b>PRV-06</b>	Cliente:	<b>BACHOCO EL CHAPO</b>
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales