



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: Gas Natural El Chabo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Jan-2015 06-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 14/01/2015 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: ELC 0015/15

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: ENTRADA ERM USUARIO  
BACHOCO EL CHAPO  
 VCC-CSE (volts): -1.48  
 VCA-CSE (volts): 0.50  
 Observaciones:  
 -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: ENTRADA ERM  
INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.09  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones:  
 -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: ANTES DEL PATIN DE  
REGULACION  
 VCC-CSE (volts): -1.65  
 VCA-CSE (volts): 0.80  
 Observaciones:  
 -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 4  
 Ubicación: SALIDA PATIN DE  
REGULACIÓN  
 VCC-CSE (volts): -1.42  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION BACHOCO EL CHAPO	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO		AISLAN CORRECTAMENTE
USUARIO BACHOCO EL CHAPO	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO		AISLAN CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2015  
 Fecha de aprobación: 15-Dec-2015  
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
 Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales