



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Jan-2016 06-Jul-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**


Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 16/03/2016 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: QELC 0113/

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: ENTRADA ERM INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.31  
 VCA-CSE (volts): 0.01  
 Observaciones:  
 ----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: PARTE MEDIA DE LA ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.65  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK---  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: SALIDA DE LA ERM INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.36  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK--  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 4  
 Ubicación: ENTRADA ERM USUARIO BACHOCO EL CHAPO  
 VCC-CSE (volts): -1.05  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK-  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO		AISLA CORRECTAMENTE
USUARIO BACHOCO EL CHAPO	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO		AISLAN CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jul-2016  
 Fecha de aprobación: 27-Oct-2016  
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
 Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales