



IGASAMEX

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	Periodo: 07-Ene-2015 al 06-Ene-2016	REV. 0
Fecha: 10-Dec-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-30168-000-A1-1
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Honeywell Lumidor Impact Pro		Fecha Calibración: 9 noviembre 2015		No. Serie: ZEL0604450			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	INTERCONEXION	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	USUARIO BACHOCO EL CHAPO	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	USUARIO BACHOCO EL CHAPO	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015
Fecha de aprobación: 16-Dec-2015
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Autorizado por: Guillermo Hernandez Morales