



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Apr-2015 10-Oct-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 20/08/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 36893

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Entrada de ERM
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: SOBRE MALLA A ERM
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.60
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: PARALELO A BOULEVARD
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: SOBRE MALLA DE PLANTAVTB
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: SOBRE MALLA PLANTA VTB
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Nov-2015
 Fecha de aprobación: 23-Nov-2015
 Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Apr-2015 10-Oct-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MI CARTA	CORRECTOS	
TEQUILA PATRON	JUNTAS MI CARTA	CORRECTOS	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	23-Nov-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	23-Nov-2015
			Elaborado por:	Luis Ramon Alcaraz Herrera
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca