



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Atotonilco El Alto Jalisco</u>	PERIODO:	<u>11-Oct-2014 10-Oct-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Ramon Alcaraz Herrera</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: 1000810

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:

TODO BIEN



Usuario: TEQUILA PATRON

Modelo: 963730

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:

TODO BIEN



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11-Oct-2014

Fecha de aprobación: 23-Nov-2015

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca