IGASAMEX

SISTEMA:

TAG1:

LLENADO POR:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

Cliente:

PERIODO:

FRECUENCIA:

17-Mar-2016

DHL

16-Jun-2016

TRIMESTRAL

REV. 0

RO-006

Gas Natural Comprimido Queretaro

Ricardo Martinez Galicia

TAG1:	PCV-1-DHL		Cliente	:		DHL	
Punto de ajuste:		psig Placa de da		ld	ODDECTO		
Problemas de cor Estado fisico:	ntrol: Sin F Buen Estado	Problema	Sello del piloto y re	egulador: C	ORRECTO		
Dbservaciones:	OK						
Diservaciones.	<u>OK</u>						
AG2:	PCV-2-DHL		Cliente	:		DHL	
Punto de ajuste: Problemas de cor	3	psig Placa de da Problema	atos: <u>Si</u> Sello del piloto y re	aulador: C	ORRECTO		
Estado fisico:	ntrol: Sin F Buen Estado	Problema	Selio dei piloto y re	egulador. C	ORRECTO		
Observaciones:	OK OK						
observaciones.	OIL						
Rev. No./ Resp). D	escripción	Fecha	Fecha de	e registro:	06-Apr-2016	
0/OUL		rmato nuevo	Nov-11				
	_			Fecha de api	robación:	06-Apr-2016	
	·		ļ.	l Elab	orado por:	Ricardo Martinez Gali	cia
					obado por:	Carlos Carranza Gutie	