



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Productos Farmaceuticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Apr-2015 22-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Manuel Dario Martinez Zepeda	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones 1 cruces

b) Cruces de ferrocarril:
 n/a

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff , operación normal durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: 06-Sep-2015

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca