



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Jun-2015 22-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca