



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Aug-2015 22-Sep-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones 1 cruces

b) Cruces de ferrocarril:
 n/a

c) Cruces de arroyos:
 n/a

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff , operación normal durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015
Fecha de aprobación: 07-Sep-2015
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca