



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Oct-2015 22-Nov-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24-Feb-2016
Fecha de aprobación: 04-Mar-2016
Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca