

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Productos Farmaceuticos S.A. de C.V. PERIODO: 23-Nov-2015 22-Dec-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo. Se modificaron los trenes de regulación en la caseta de interconexión

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 24-Feb-2016  
**Fecha de aprobación:** 04-Mar-2016  
**Elaborado por:** Manuel Dario Martinez Zepeda  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca