



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Mar-2013 25-Apr-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:

En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:

En buenas condiciones.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Botas de válvulas en buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguna.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**8.- Comentarios adicionales:**

Ninguno por el momento.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

16-Apr-2014

Fecha de aprobación:

21-Apr-2014

Elaborado por:

Edgar Fernández

Aprobado por:

Neftalí López