

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |                          |             |                         |               |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Texmegas, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 26-Jul-2014 25-Aug-2014 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Edgar Fernández          | FRECUENCIA: | MENSUAL                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril:  
 Ninguno.

c) Cruces de arroyos:  
 Ninguno.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

NO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 NO

b) Cambio de vegetación:  
 NO

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 02-Sep-2014  
 Fecha de aprobación: 05-Jan-2015  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Neftalí López