



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Jan-2015 25-Feb-2015 REV. **0**
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron.

c) Cruces de arroyos:
No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento estan en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López