

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Feb-2015 25-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril:
 No se detectaron.

c) Cruces de arroyos:
 No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas:

En buenestado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Apr-2015
 Fecha de aprobación: 01-Apr-2015
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López