



**IGASAMEX**


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	09-Jan-2013 09-Apr-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** GLOBAL DENIM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	BIEN
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	BIEN



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	17/02/2012 12:00:00a.m.
Proximo llenado	18/02/2013 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**Usuario:** ILG

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	BIEN
Soportería	OK
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	ADECUADA



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	17/02/2012 12:00:00a.m.
Proximo llenado	18/02/2013 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	09-Jan-2013 09-Apr-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO
Sistema de tierras	NO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	ADECUADA



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTOS
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	17/02/2012 12:00:00a.m.
Proximo llenado	18/02/2013 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**Usuario:** OXIQUIMICA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	BIEN
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	CORRECTA



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	17/02/2012 12:00:00a.m.
Proximo llenado	18/02/2013 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** \_\_\_\_\_  
**Autorizado por:** Neftalí López

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	09-Jan-2013 09-Apr-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** RASSINI

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	BIEN, MALLA CICLONICA
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	OK



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	17/02/2012 12:00:00a.m.
Proximo llenado	18/02/2013 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** Neftalí López