



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-May-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** GLOBAL DENIM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	02/11/2013 11:36:55a.m.
Proximo llenado	02/11/2014 11:36:55a.m.
Observaciones:	

Ninguna.

**Usuario:** OXIQUIMICA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	02/11/2013 11:36:55a.m.
Proximo llenado	02/11/2014 11:36:55a.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Apr-2014

**Fecha de aprobación:** 10-Apr-2014

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Autorizadopor:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-May-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** RASSINI

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	02/11/2013 11:36:55a.m.
Proximo llenado	02/11/2014 11:36:55a.m.
Observaciones:	

Ninguna.

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	02/11/2013 11:36:55a.m.
Proximo llenado	02/11/2014 11:36:55a.m.
Observaciones:	

Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Apr-2014

**Fecha de aprobación:** 10-Apr-2014

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Autorizado por:** Neftalí López