



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015	25-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	07/02/16
Proximo llenado	07/02/17
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** OXIQUMICA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	07/02/16
Proximo llenado	07/02/17
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 13-Mar-2016  
**Elaborado por:** Pablo Barba Perez  
**Autorizadopor:** Neftalí López



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015 25-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	07/02/16
Proximo llenado	07/02/17
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	07/02/16
Proximo llenado	07/02/17
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 13-Mar-2016  
**Elaborado por:** Pablo Barba Perez  
**Autorizado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015	25-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** SKYEPS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	07/02/16
Proximo llenado	07/02/17
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 13-Mar-2016

**Elaborado por:** Pablo Barba Perez

**Autorizado por:** Neftalí López