



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: GLOBAL

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos.

Pararrayos No aplica.

Sistema de tierras En buen estado.

Bardas y puertas En buenas condiciones.

Pintura de tubería En buenas condiciones.

Paneles solares En buen estado.

Soportería En buen estado.

Manómetros En buen estado.

Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico Correcto.

Nivel de presión Adecuado.

Fecha de llenado Jan 11 2014 12:27AM

Proximo llenado Jan 11 2015 12:27AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Ninguna.

Usuario: OXIQUIMICA

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos.

Pararrayos No aplica.

Sistema de tierras En buen estado.

Bardas y puertas En buenas condiciones.

Pintura de tubería En buenas condiciones.

Paneles solares En buen estado.

Soportería En buen estado.

Manómetros En buen estado.

Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico Correcto.

Nivel de presión Adecuado.

Fecha de llenado Jan 11 2014 12:27AM

Proximo llenado Jan 11 2015 12:27AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Apr-2014

Fecha de aprobación: 21-Apr-2014

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Nov-2013 25-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: RASSINI

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buenas condiciones.
 Pintura de tubería En buenas condiciones.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado Jan 11 2014 12:27AM
 Proximo llenado Jan 11 2015 12:27AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: Ninguna.

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos.
 Pararrayos Correctos.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buenas condiciones.
 Pintura de tubería En buenas condiciones.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado Jan 11 2014 12:27AM
 Proximo llenado Jan 11 2015 12:27AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 17-Apr-2014
Fecha de aprobación: 21-Apr-2014
Elaborado por: Edgar Fernández
Autorizado por: Neftalí López