



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Nov-2014 25-Feb-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros Completos
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 11/01/2014
 Proximo llenado 11/01/2015
 Capacidad: 6
 Observaciones: Ninguna.

Usuario: OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 11/01/2014
 Proximo llenado 11/01/2015
 Capacidad: 6
 Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 19-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Completos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	11/01/2014
Proximo llenado	11/01/2015
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	Completos
Pararrayos	Correcto
Sistema de tierras	En buenas condiciones.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado..
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	11/01/2014
Proximo llenado	11/01/2015
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2014 25-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SKYEPS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Completos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	11/01/2014
Proximo llenado	11/01/2015
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López