



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015 25-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	null	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	365 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG2:	null	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG3:	null	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	365 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG4:	null	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG5:	null	Cliente:	GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG6:	null	Cliente:	GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Mar-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Nov-2015 25-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	null	Cliente:	SKYEPS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG8:	null	Cliente:	SKYEPS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG9:	null	Cliente:	OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	29 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG10:	null	Cliente:	OXIQUIMICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	26 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG11:	null	Cliente:	RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

TAG12:	null	Cliente:	RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	En buen estado		
Observaciones:	Ninguna		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Mar-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López