



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Feb-2013 25-Feb-2014 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: ANUAL RO-011

Usuario: GLOBAL
Modelo: 91
Punto de ajuste en placa: 40 psig
Punto de ajuste encontrado: 40 psig
Observaciones: Ninguna por el momento.



Usuario: INTERCONEXION
Modelo: 95
Punto de ajuste en placa: 330 psig
Punto de ajuste encontrado: 330 psig
Observaciones: La valvula es nueva debido a que se act



Usuario: OXIQUIMICA
Modelo: 91
Punto de ajuste en placa: 40 psig
Punto de ajuste encontrado: 39 psig
Observaciones: Ninguna por el momento.



Usuario: RASSINI
Modelo: 91
Punto de ajuste en placa: 55 psig
Punto de ajuste encontrado: 55 psig
Observaciones:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2013
Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López