



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Feb-2014 25-Feb-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: GLOBAL

Modelo: Serie 91

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 45 psig

Observaciones:



La válvula se encuentra sellando al 100%

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: Serie 91

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:



La válvula se encuentra sellando al 100%

Usuario: OXIQUIMICA

Modelo: Serie 91

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:



La válvula se encuentra sellando al 100%

Usuario: RASSINI

Modelo: Serie 91

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:



La válvula se encuentra sellando al 100%

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Feb-2014

Fecha de aprobación: 19-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Feb-2014 25-Feb-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: SKYEPS

Modelo: Serie 91

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig



Observaciones:

La válvula se encuentra sellando al 100%

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Feb-2014

Fecha de aprobación: 19-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López