



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: GLOBAL DENIM

Modelo: 91-62K11V76V1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones: ABRE Y CIERRA CORRECTAMENTE



Usuario: Interconexion

Modelo: JOS - E - 45 - J

Punto de ajuste en placa: 300 psig

Punto de ajuste encontrado: 303 psig

Observaciones: ABRE Y CIERRA CORRECTAMENTE



Usuario: OXIQUIMICA

Modelo: JO-S-15-J

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones: ABRE Y CIERRA CORRECTAMENTE



Usuario: RASSINI

Modelo: 91-34H511876T

Punto de ajuste en placa: 60 psig

Punto de ajuste encontrado: 61 psig

Observaciones: ABRE Y CIERRA CORRECTAMENTE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/05/2013 09:56:36p.m.

Fecha de aprobación: 03/06/2013 05:17:03p.m.

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales