




IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Feb-2014 25-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Pablo Barba Perez FRECUENCIA: ANUAL RO-011

Usuario: Global denim Interconexión
Modelo: 91-62K11V76U1T 95-71P1307S
Punto de ajuste en placa: 40 psig 330 psig
Punto de ajuste encontrado: 40 psig 330 psig
Observaciones: Ninguna



Usuario: Oxiquimica Rassini
Modelo: 91-52J51V76U1T 91-6811V1EU1T
Punto de ajuste en placa: 40 psig 55 psig
Punto de ajuste encontrado: 40 psig 55 psig
Observaciones: Ninguna




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2014
Fecha de aprobación: 10-Mar-2016
Elaborado por: Pablo Barba Perez
Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Feb-2014 25-Feb-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Pablo Barba Perez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: Sky eps

Modelo: \_\_\_\_\_

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones: \_\_\_\_\_

Ninguna

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Feb-2014

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López