



IGASAMEX


REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Feb-2015 25-Feb-2016 REV. 0
LLENADO POR: Pablo Barba Perez FRECUENCIA: ANUAL RO-011

Usuario: Global denim
Modelo: EZR
Punto de ajuste en placa: 40 psig
Punto de ajuste encontrado: 40 psig
Observaciones: Ninguna



Usuario: Interconexión
Modelo: EZR
Punto de ajuste en placa: 330 psig
Punto de ajuste encontrado: 330 psig
Observaciones: Ninguna



Usuario: Oxiquimica
Modelo: 627
Punto de ajuste en placa: 40 psig
Punto de ajuste encontrado: 40 psig
Observaciones: Ninguna



Usuario: Rassini
Modelo: EZR
Punto de ajuste en placa: 55 psig
Punto de ajuste encontrado: 55 psig
Observaciones: Ninguna



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2016
Elaborado por: Pablo Barba Perez
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Feb-2015 25-Feb-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Pablo Barba Perez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Sky eps sm

Modelo: EZH

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:

Ninguna



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López