

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Texmegas, S. A. de C. V.	Periodo:	26-Feb-2014 al 25-May-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha:	RO-VS-01-072-000-M3-61	RO-VS-01

Estad	ción: [ 072-00	0 ] Interd	onexión			Cliente: INTER	RCONEXIÓN
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	G2603-1919G91	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 02	G2603-1919G92	$\overline{\square}$	$\square$	$\overline{\Delta}$	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 03	G2603-1919G93	$\overline{\mathbf{A}}$	$\square$	$\square$	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 04	G2603-1919G94	$\square$	$\square$	$\square$	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 05	G2603-1919G95	$\square$	$\square$			Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 06	G2603-1919G96	$\square$	<b>☑</b>			Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 07	G2603-1919G96	$\square$	$\square$	$\square$		Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 08	G2603-1919G96	$\square$	$\square$	$\square$		Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 09	G2605-1919G91	$\square$	<b>☑</b>			Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 10	G2306-1912G91	$\square$	✓			Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 11	G2603-1919G96		✓			Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 12	G2605-1919G91		$\square$	$\overline{\checkmark}$		Sella Perfectamente	Ninguna.
VB 13	G2605-1919G91	$\overline{\checkmark}$	$\square$	$\square$	$\square$	Sella Perfectamente	Ninguna.

	Fecha de registro:	Fecha	Descripción	Rev. No./ Resp.
	Fecha de aprobación:	Nov-11	Formato nuevo	
	Elaborado por:			
Neftalí López	Autorizadopor:			

Página 1 de 1