

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I. PERIODO: 05-Jul-2016 04-Aug-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:
Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se recorre todos los días el derecho de via, todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: No
 b) Cambio de vegetación: No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29-Jul-2016
Fecha de aprobación: 03-Aug-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez