

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Aug-2016 04-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Ninguno

b) Cruces de ferrocarril:
 Ninguno

c) Cruces de arroyos:
 Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza recorrido todos los dias, todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No

b) Cambio de vegetación:
 No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Aug-2016

Fecha de aprobación: 02-Sep-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez