

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	PERIODO:	05-Jan-2016 04-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:
 Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2016

Fecha de aprobación: 21-Jan-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez