




**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	<b>Periodo:</b> 05-Jun-2015 al 04-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 22-Dec-2015	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-338-000-M6-1
		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: Bacharach			Fecha Calibración: 08/septiembre/2015	No. Serie: KS1018			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexion GIS	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Interconexion GIS	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Interconexion GIS	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	EMR Gpm	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	EMR Gpm	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	EMR Gpm	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
7	EMR Gpm	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	Valvula secc.01	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 22-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 21-Jan-2016  
**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez