




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.	Periodo: 05-Jun-2015 al 04-Jun-2016	REV. 0
Fecha: 28-Jun-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-338-000-A1-1
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Bacharach			Fecha Calibración: 24-Junio-2016	No. Serie: KS1018			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexion	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Interconexion	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Interconexion	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	Interconexion	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	venteo	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	EMR Gpm	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
7	EMR Gpm	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	EMR Gpm	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
9	EMR Gpm	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
10	Valvula seccionamiento Gpm	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Jun-2016
Fecha de aprobación: 29-Jun-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez