

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFONICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?	ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA
1	PCM	19/04/12	10:16	ENRIQUETA DIAZ	NO TIENE	PARTICULAR	HAY FUEGO SOBRE LA CALLE
2	CAM	30/04/2012	18:12	ING. JHONNY GARCIA	045-771-1066891	OPERADORA MERCI	UNA PERFORADORA GOLPEO UN DUCTO DE IGASAMEX CON UNA VARILLA DE TIERRAS DE UN TRANSFORMADOR

PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:

¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGUN PUNTO DE REFERENCIA?	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?	SE DIO AVISO A :
SAN MARTIN TEXMELUCAN	PUEBLA	CORREDOR INDUSTRIAL CAMINO A MOYOTZINGO	SIMULACRO	10:17 ING. EDGAR FERNANDEZ SE DIO AVISO 10:18 ING. NEFTALI LOPEZ SE DIO AVISO
TIZAYUCA	HIDALGO	SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO PACHUCA A LA ALTURA DEL KM 53+000, CERCA DE LA CASETA DE INTERCONEXION TIZAGAS , EN CADENAMIENTO 0+700 DEL DUCTO DE IGASAMEX		18:12 ING. BENJAMIIN ROSALES

REPORTE DEL OPERADOR				
SE NOTIFICO A :	REPORTE DE LLEGADA AL SITIO (Nombre del operador y hora)	TIEMPO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA	REPORTE DE TERMINO DE LA EMERGENCIA (Nombre del operador y hora)	PUESTO
10:20 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 10:21 ING. OSVALDO UGALDE NO ESTA DISPONIBLE 10:21 ING. EDGAR MAYORGA ESTA OCUPADO 10:22 ING. PABLO LOPEZ NO CONTESTA 10:22 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO 10:24 ING. CARLOS ALFREDO FERNANDEZ NO ESTA DISPONIBLE 10:24 T.S.U. ANTONIO MOTA NO CONTESTA 10:24 ING. PABLO LOPEZ SE REPORTO, SE DIO AVISO 10:27 ING. RAFAEL GONZALEZ SE DIO AVISO 10:28 ING. EDGAR MAYORGA NUMERO OCUPADO 10:36 ING. EDGAR MAYORGA NO CONTESTA 10:42 ING. EDGAR MAYORGA SE REPORTO SE DIO AVISO	10:39 ING. EDGAR FERNANDEZ	23 MINUTOS	11:44 ING. EDGAR FERNANDEZ	OPERADOR
EL REPORTE SE REALIZO DIRECTAMENTE CON EL PERSONAL DE IGASAMEX	18:27 ING. BENJAMIIN ROSALES	15 MINUTOS	18:27 ING. BENJAMIIN ROSALES	JEFE DE OPERACIÓN

SITUACION DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
SE TRATO DE UNA RUPTURA DE TUBO SE TERMINO EL SIMULACRO A LAS 10:57	SE ENVIO CORREO ELECTRONICO AL ING. OSVALDO UGALDE PARA DARLE AVISO DE LA EMERGENCIA	31 MINUTOS
SE MONITOREO CON EXPLOSIMETRO TENIENDO UNA CONCENTRACION DE 20,000 PARTES POR MILLON, A NIVEL DE SUELO EN UN RADIO DE 10 MTS A LA REDONDA ENTRE LA ZONA DEL IMPACTO	LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL GASODUCTO FUERON TERMINADOS SATISFACTORIAMENTE EL 3 DE MAYO Y EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ULTIMO USUARIO FUE A LAS 19:00 HRS.	15 MINUTOS