



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2012 REV. 0
 LLENADO POR: José Antonio Mota FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno, el cruce esta en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: Se encuentra señalado y en orden

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Se encuentra una dentro de la planta de Hovomex y esta señalizada.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No Aplica

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No Aplica

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No Aplica

b) Cambio de vegetación: No Aplica

8.- Comentarios adicionales:

El patrullaje se realiza periódicamente y no hay cambios alguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/06/2012 03:18:18p.m.
 Fecha de aprobación: 02/08/2012 12:30:19p.m.
 Elaborado por: José Antonio Mota
 Aprobado por: Neftalí López