



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------------|
| SISTEMA: | <u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Junio 2012</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>José Antonio Mota</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: En perfectas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril: Sin ningún acontecimiento
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No Aplica

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No Aplica

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No Aplica
- b) Cambio de vegetación: No Aplica

8.- Comentarios adicionales:

El patrullaje se realizo sin ningún imprevisto y el gasoducto esta en perfectas condiciones de seguir operando.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 02/07/2012 11:46:55a.m.

Fecha de aprobación: 02/08/2012 12:30:41p.m.

Elaborado por: José Antonio Mota

Aprobado por: Neftalí López