



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: José Antonio Mota FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN PERFECTAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO APLICA

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
NO APLICA

b) Cambio de vegetación:
NO APLICA

8.- Comentarios adicionales:

DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE, INICIARON TRABAJOS EN EL REGISTRO DE PEMEX, EMPRESA CONTRATADA POR PEMEX, EL CUAL ESTAN ARREGLANDO SU REGISTRO POR FILTRACIÓN DE AGUA AL MISMO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/10/2012 02:31:01p.m.
Fecha de aprobación: 05/11/2012 10:58:48a.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Neftalí López