



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: José Antonio Mota FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NINGUNA ACTIVIDAD

b) Cruces de ferrocarril: EN CONDICIONES DE SEGUIR OPERANDO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGÚN ASENTAMIENTO AL MOMENTO Y NINGUNA CONSTRUCCIÓN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SIGUEN CON LOS TRABAJOS EN EL REGISTRO DE PEMEX

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/10/2012 02:48:16p.m.
Fecha de aprobación: 05/11/2012 10:58:24a.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Neftalí López