



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ningún daño al momento

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No Aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 4

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ningun asentamiento y ninguna construcción nueva al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno al momento

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No Aplica

b) Cambio de vegetación: No Aplica

8.- Comentarios adicionales:

Se han instalado 2 postes de señalización, y se ha cortado maleza en el DDV, y se han estado pintado los postes en todo el D.D.V.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/02/2013 03:58:59p.m.

Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:53:56p.m.

Elaborado por: José Antonio Mota

Aprobado por: Neftalí López