



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No se detectaron daños.

b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron daños.

c) Cruces de arroyos:
No se detectaron daños.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos a lo largo de la franja de desarrollo del sistema. No se detectaron anomalías.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2014

Fecha de aprobación: 05-Jan-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López