

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. | PERIODO: | 04-Sep-2015 03-Oct-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Pablo Barba Perez | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
 En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV, y no hay nada fuera de lo normal en la operación de ductos.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____ 07-Jan-2016

Fecha de aprobación: _____ 07-Jan-2016

Elaborado por: _____ Pablo Barba Perez

Aprobado por: _____ Neftalí López