

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Dec-2015 03-Jan-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Pablo Barba Perez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios en DDV, la condición de operación durante el periodo es normal.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 07-Jan-2016  
**Fecha de aprobación:** 07-Jan-2016  
**Elaborado por:** Pablo Barba Perez  
**Aprobado por:** Neftalí López