



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2012 03-Apr-2012	REV. 0
LLENADO POR:	José Antonio Mota	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CELFIMEX USUARIO

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	BUENOS
Área en general	CORRECTA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	Feb 20 2012 12:00AM
Proximo llenado	Feb 20 2013 12:00AM
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUENOS
Pararrayos	CORRECTOS
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS Y TRABAJANDO
Soportería	CORRECTA
Manómetros	BIEN
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	CORRECTOS
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	Feb 20 2012 12:00AM
Proximo llenado	Feb 20 2013 12:00AM
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

José Antonio Mota

Neftalí López