



SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	José Antonio Mota	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Celfimex

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado y Visibles
Pararrayos	No Aplica
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	Es de Malla y estan en buen estado y funcionan correctamente
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	No Aplica
Soportería	En buen estado
Manómetros	Un poco deteriorados, pero funcionales
Área en general	Limpia y en buen estado para operar correctamente



**Extintores:**

Estado físico	Correctos
Nivel de presión	Correcta
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:  
 Se reporta a CELFIMEX, que mantengan el área de alrededor de la Estación limpia y funcional.

**Usuario:** Interconexión

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Correctos
Pararrayos	Correctos
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	buen estado, solo una puerta de acceso, se encuentra desoldada la bisagra
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Limpios y funcionando correctamente
Soportería	En buen estado
Manómetros	Un poco deteriorados, pero funcionales
Área en general	Limpia y en condiciones optimas para seguir operando



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Correcta
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:  
 Ninguna Observación, opera correctamente.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/07/2012 12:01:36p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/08/2012 12:34:45p.m.  
**Elaborado por:** José Antonio Mota  
**Aprobado por:** Nefalí López