



SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	José Antonio Mota	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CELFIMEX USUARIO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, LA BARDA ES MALLA CICLONICA/
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	NO APLICA
Soportería	CORRECTA
Manómetros	HACE FALTA CAMBIARLOS
Área en general	LIMPIA Y EN BUEN ESTADO



**Extintores:**


Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	EL ADECUADO
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:  
NINGUNA OBSERVACIÓN

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	OPERANDO CORRECTAMENTE
Sistema de tierras	CORRECTAS
Bardas y puertas	UNA PUERTA SIGUE DESOLDADA DE LA BISAGRA
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS Y OPERANDO CORRECTAMENTE
Soportería	CORRECTA
Manómetros	EN MAL ESTADO TODOS
Área en general	LIMPIA Y EN CONDICIONES DE OPERAR CORRECTAMENTE



**Extintores:**

Estado físico	BIEN
Nivel de presión	EL ADECUADO
Fecha de llenado	20/02/2012
Proximo llenado	20/02/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29/10/2012 03:01:50p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/11/2012 10:58:58a.m.

**Elaborado por:** José Antonio Mota

**Aprobado por:** Nefalí López