



SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXION CELFIMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condicione.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/04/2013
Proximo llenado	04/04/2014

Observaciones:
 Todo se encontro en buenas condiciones.

Usuario: USUARIO CELFIMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	Malla ciclonica en mal estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/04/2013
Proximo llenado	04/04/2014

Observaciones:
 se reporta que la malla ciclonica esta en mal estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/12/2013 11:46:05a.m.
Fecha de aprobación: 09/01/2014 11:24:06a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López