




SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXION CELFIMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/04/2013
Proximo llenado	04/04/2013

Observaciones:
 Todo se dejo en buenas condiciones.

Usuario: USUARIO CELFIMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	La malla ciclonica se encuentra deteriorada.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	No aplica.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/04/2013
Proximo llenado	04/04/2014

Observaciones:
 Ninguna por el momento.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/12/2013 11:46:34a.m.
Fecha de aprobación: 09/01/2014 11:20:38a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López