IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-003**

Usuario: **CASETA DE USUARIO**

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	Deteriorada.
Pintura de tubería	Deteriorada.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.

Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuada.
Fecha de llenado	14/01/2014
Proximo llenado	14/01/2015

Observaciones:
La malla se encuentra deteriorada asi como la pintura de la tuberia.

Usuario: **INTERCONEXION CELFIMEX**

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	Deficiente.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.

Extintores:

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	14/01/2014
Proximo llenado	14/01/2015

Observaciones:
La pintura de la caseta en general necesita pintura.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	13/01/2014 06:04:07p.m.
Fecha de aprobación:	15/01/2014 01:22:21p.m.
Elaborado por:	Edgar Fernández
Aprobado por:	Neftalí López