



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2015	03-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Completos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	
Fecha de llenado	11/02/2016
Proximo llenado	11/02/2017
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	
Fecha de llenado	11/02/2016
Proximo llenado	11/02/2017
Capacidad:	6
Observaciones:	NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Jan-2016
Fecha de aprobación: 28-Jan-2016
Elaborado por: Pablo Barba Perez
Autorizado por: Neftalí López