



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2014	03-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	No aplica.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-02-01
Proximo llenado	2015-02-01
Capacidad:	
Observaciones:	
Se pinto tubería.	

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-02-01
Proximo llenado	2015-02-01
Capacidad:	
Observaciones:	
Se pinto la tubería.	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jan-2015

Fecha de aprobación: 09-Jan-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López